CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. : 	**No. C-25474-2024**
2. Fecha	29 de octubre de 2024
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.
4. Tipo de Producto:	Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonomé
6. Personal de Contacto o Responsable	Cornel Mistert
7. Teléfonos y Fax	
8. E-mail	Cornel.mostert@fqml.com
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grant
13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración	Luis Fuentes
14. Transportista	STI
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)
16. Cantidad de Desechos Tratados	Ver detalle en anexo
17. Fecha de Entrada a la Planta	Del 7 al 28 de octubre de 2024
18. Fecha de tratamiento	Del 7 al 28 de octubre de 2024
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido /Líquido
22. Ubicación Del Desecho.	Minera
23. Operaciones de Eliminación	Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de desechos peligrosos (sólidos y líquidos) para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por *MINERA PANAMA, S.A.*.

Primero procedió a verificar los desechos descargados los desechos entregados, luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Los desechos solidos se acondicionaron para su incineración. Los desechos líquidos se mezclaron con aserrín para su posterior incineración.

Observación Adicional:. Las cenizas y desechos de escorias generadas se dispusieron el relleno sanitario.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre	Mgrt Guillermo E. Arauz; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	29 de Octubre de 2024
26. Firma y Sello de Destrucción	





SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

ANEXO DE CERTIFICACION DE INCINERACION SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN (STI)

MINERA PANAMA

Por medio del presente anexamos el detalle de los productos destruidos en la empresa y soportan el CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO No. **C-253474** emitido por nuestra empresa el para la destrucción de desechos sólidos y líquidos generados en las operaciones Minera Panamá en el periodo del 7 al 28 de octubre de 2024 de la incineración de basura industrial sólidos y líquidos generados en las operaciones .

Recolección

dia	Lugar	Cantidad	Nota
7-oct	Contenedor Miguel Hernandez, Sello 0154498, MSH, Sec y Dollar	18	Desechos Peligrosos 17 IBC y 1Pallet, El 8141 cont. 655951
14-oct	Contenedor EH 3401 Wilfrido Corpas, sello 0154477	18	Desechos Peligrosos, IBC Puerto, Area 64 Control erosión
24-oct	Contenedor EH 3401 Wilfrido Corpas, sello 0154492	19	Desechos Peligrosos, IBC Puerto, 10 Palets con resina, 1 IBC grane 6 IBC Botija
28-oct	Contenedor EH 3400 Wilfrido Corpas, sello 015476, peligrosos	20	5 IBC con desechos, 2 Pallet sólidos 12 IBC solidos, tanques 55 galones 1 IBC

Se certifica que los desechos descritos anteriormente se les realizo la destrucción por el método de incineración y otros tratamientos los cual ha sido completado a satisfacción

Fecha: 29 de Octubre de 2024

Guillermo Arauz, MGTR
Coordinador Ambiental y de Manejo de Desechos Peligrosos
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACION S.A.



SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.